ユーザー様 ご説明資料



KeiganALI ver 1.10 ファームウェア アップデート内容

2023/9/1 株式会社 Keigan

変更点



I. KeiganGoPC の変更

- 1. ホーム画面の表示変更
- 2. マップ編集の機能追加
- 3. 自己位置設定にランドマーク機能追加
- 4. 状態画面の追加及び設定画面の変更
- 5. 運用画面の表示変更
- 6. バッテリー残量表示の追加等

II.タスクの機能追加(API追加)

- 1. MQTTメッセージの送信タスク追加
- 2. 座標移動の座標設定方法および障害物 回避に新機能追加
- 3. 経路移動に障害物回避機能追加
- 4. ライントレースに新機能追加
- 5. フットプリントに本体サイズ以下設定追加

III. 管理メニューの変更

- 1. ユーザ設定の保存・復元機能追加
- 2. マシン設定画面にライントレースゲイン設定追加
- 3. ネットワーク設定のWi-Fi画面に固定IP設定追加
- 4. ライントレース用カメラ画像の表示機能追加
- 5. 時刻設定

IV. その他の変更

- 1. 自己位置測位性能の改善。
- 2. 崖検知機能の強化
- 3. GPIOピンにエラー状態を追加
- 4. GPIO入力タスクの動作不具合改善




I. KeiganGoPC 変更点

Ver 1.10

1. ホーム画面の表示変更



ホーム画面の不要な情報を削除し、表示を簡素化しました。また、シャットダウンボタンを追加しました。



2.マップ編集の機能追加




「減速エリア」、「ランドマーク」オプションを追加。



・減速エリア:領域による最大速度の変更


手順

- 1. [エリア追加]ボタンを押し、減速エリアを追加(①)
- 2. 減速させるエリアの形状に設定(②)
- 3. 表示する色、速度を設定(③)
- 4. 「保存」ボタンを押し、減速エリア設定を保存。(④)



・ランドマーク:現在位置の設定、座標移動の地点設定に使用 手順

- 1. ALIをランドマーク設定位置へ移動
- 2. [追加]ボタンを押し、ランドマーク位置を設定(⑤)
- 3. 名前等を入力し、ランドマークを設定(⑥)
- 4. [保存]ボタンを押し、ランドマークの設定を保存(⑦)



3. 自己位置設定にランドマーク機能追加




マップ編集画面で設定したランドマークを使用することで、現在位置を簡略に設定することが出来ます。

・[自己位置設定]

手順


- 1. プルダウンメニューより、ランドマークを選択。(①)
- 2. 選択したランドマーク位置に、設定するALIの自己位置表示が移動(②)
- 3. [保存]ボタンを押し、自己位置表示が移動。(③)



4.状態画面の追加及び設定画面の変更



[設定]画面が[状態]画面と管理ツールの[マシン設定]画面に分かれました。



5. 運用画面の表示変更



運用画面をKeiganGo Mobile版の画面に統一しました。



6.バッテリー残量表示の追加等







II. タスクの機能追加

Ver 1.10

1. MQTTメッセージの送信タスク追加




MQTTにて入力したメッセージを送信できるようにしました。

手順

[MQTTメッセージの送信] タスクを選択して [+] ボタンでタスクを追加。(①)

 追加されたタスクの入力スペースに、送信するメッセージを 入力します。(②)



送信されたメッセージは、下記のように取得されます。
(json)


Direction: Publish
TOPIC: taskset/message

{
"message": "Keigan ALI"
}

2. 座標移動の座標設定方法および 障害物回避に新機能追加




- 座標の設定に、「現在地」および「ランドマーク」を使用できるようになりました。
- 障害物を検知すると停止する「障害物で停止」モードを追加しました。



2. 座標移動の座標設定方法および 障害物回避に新機能追加



● 各モードの動作について



3. 経路移動に障害物回避機能追加




• 経路移動に「幅」オプションを追加しました。



4. ライントレースに新機能追加



- 停止モードの日本語表記
- ライントレース速度の設定機能





5. フットプリントに本体サイズ以下設定追加

- 「本体サイズ以下を許容する」チェックボックスをチェックすると、入力可能となります。
- 事前に、走行テストを行い、問題ないことを、確認ください。



本体サイズ以下のフットプリント設定は、衝突の危険性が極めて大きくなります。

本機能によりフットプリント設定を本体以下にした場合は、周囲にその情報を周知徹底し、リスクアセスメントを行ってください。

フットプリント設定により発生した事故については、一切の責任を負いかねます。

台車へのドッキングやゲートを潜り抜けるなど、特定の用途でのみお客様のリスクで限定 的にご使用頂き、すぐに通常のフットプリント設定に戻してください。



III. 管理メニュー 変更点

Ver 1.10

1. ユーザ設定の保存・復元機能追加



• マシン設定画面にユーザ設定の保存・復元機能を追加しました。




復元すると既存の設定はすべて書き換えられ、再起動します。

ライントレースの オフセット値は、 バックアップされません

※ 本手順はPC推奨します。


ユーザー設定



2. マシン設定画面にライントレースゲイン設定追加



• マシン設定画面の"高度な設定"にライントレースゲイン設定を追加しました。






•17.4.6 ライントレースのゲイン値設定 本体に台車等を取付、重量物を積載した状態で、ライントレースに問題がある場合に、 ゲイン値を調整することにより、改善が、見込まれます。 通常使用時は、設定を、変更しないでください。 PIDの設定を変更する場合は、慎重に行ってください。 荷重の有無等により走行がフラつく等の問題がある場合は、速度を落とす等の運用にて、対応を実施ください。

3. ネットワーク設定のWi-Fi画面に固定IP設定追加




IPアドレスの固定を、ルーター接続前に設定できるようにしました。



4. ライントレース用カメラ画像の表示機能追加




「フルカラー画像 | 「ライントレースマスク | 「ライントレース検出範囲 |





5. 時刻設定①





	高度な設定
gain_p (0.003)	0.003
gain_i (0.000)	0.000
gain_d (0) 0	
	トリセット
自己位置測	位のパラメータ
	を再起動してください。 挙動が変化する場合があります。必要に応じて、マップの再作成を行って下さい。
厳密度: 高	v
RTC接続	
RTC状態: 無効	
RTC接続設定	
◎標準 ○ソフト	

RTC接続

RTC状態: 有効

RTC接続設定

必ず有効であることを 確認ください

○標準 ●ソフト

展開 される



5. 時刻設定②

- NTPサーバーの時刻と、同期させて、時刻調整が可能です。
- 時刻調整後、Aliが自動的にし起動します。
- インターネットに接続されている必要があります。
- 前ページの設定画面で、〇ソフトにチェックいれてください。





IV. その他 変更点

Ver 1.10


1.自己位置測位性能の改善 ①



- マシン設定画面の"高度な設定"に自己位置パラメーター設定を追加しました。
- デフォルトは、「高」に設定されており、従来に比べ自己位置ロストの改善が見込まれます。







通常は従来の地図を仕方なく使う場合は「通常」で使用する事は、可能ですが、精度は、従来の性能相当のため、時限的な処置としてください。より精度を向上させた運用のためには、、、「高」に設定をした状態で、ALIの地図を再作成されることを推奨いたします。↩

【追記】Ver1.08.1以前で作成した地図を再作成せず、 そのまま使用する場合は、現密度を『通常(旧設定)』と してください。

2.自己位置測位性能の改善②



自己位置スコアの表示機能が、追加されました。

走行距離

バッテリーログ

ROSログ


状態エラーログ

自己位置スコア

自己位置スコア

現在のマップ: 173: testMap 再続込

計測ブロック数: 14



KeiganALI の座標移動および経路移動時における自己位置推定の精度を示します。

現場の環境が変わり、取得している地図との相違が大きいと、精度が低いスコアとなる可能 性が高くなります

走行中の KeiganALI について、地図上の位置と実際の位置にズレが発生している場合や、蛇 行する等動きに異変がある場合に、自己位置推定の精度が低くなっていないかの参考データ としてください。

本口グを参照し、動きに異変が発生した地図領域のスコアが低い場合、現場の環境と取得し ている地図に大きな相違がないか、ご確認ください。現場環境に合わせて再度地図を取得す ることで、自己位置スコアが改善される場合があります。

スコアの説明

0.1未満、0.2未満、0.3未満、0.4未満、0.5未満の 5段階で暗くなっていきます。

*あくまでも、推測であり、参考です。

地図を再作成する為の参考にしてください。



0.1未満 0.5未満

3. 崖検知機能の強化



- ・クリフセンサー中央の崖判定条件を変更 することにより、従来よりもより低い 崖を検出できるようにしました。
- *※崖での停止は動作保証外 (崖の近くでの運用は禁止扱い)
- *ただし、写真のようなグレーチング等の 路面を、走行させる場合、崖と検出する ことがあります。





4. GPIOピンにエラー状態を追加



GPIOコネクタ11pin(RaspiのGPIO20pin)からエラー状態かどうかの信号を出力する。

条件:ラズベリーパイのピン電圧がエラー状態でHIGH、定常状態でLOW

エラーとは:LEDが赤になる物

HI/LOの継続時間:LEDの赤の表示中と同じ

非表示...

16	14	12	10 High	8 High	6	4	2
15	13	11	9 Low	7 Low	5	3	1

1	5V
3	Input(24V Output Relay)
5	GND
7	(101)Input
9	(102)Input
11	Reserved
13	GND
15	Reserved

2	5V
4	Input(5V Output Relay)
6	GND
8	(201)Output
10	(202)Output
12	Reserved
14	Reserved
16	Reserved

■8.1.5.3 エラー出力ピン (Pin 11) の回路← 上記、Output(出力)ピンと同様です。←

プルアップが必須です。↩

● エラーがない状態:ハイ(High) ←

● エラーがある状態:ロー(Low、GND レベル=アクティブロー) ↩

となります。↩



ありがとうございました。